Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:05

Link do produktu: https://q24q.tech/lozysko-stozkowe-30207-p-278735.html



Łożysko stożkowe 30207


Cena brutto	**47,00 zł**
Cena netto	**38,21 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**TIM30207**
Kod producenta	**TIM30207**
Producent	**TIMKEN**

Opis produktu

Łożysko stożkowe TIMKEN 30207 – 35 x 72 x 18,25 mm

Parametry techniczne łożyska

- **Producent:** TIMKEN
- **Typ:** łożysko stożkowe jednorzędowe
- **Oznaczenie:** 30207
- **Średnica wewnętrzna (d):** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna (D):** 72 mm
- **Szerokość całkowita (T):** 18,25 mm
- **Szerokość pierścienia wewnętrznego (B):** 17 mm
- **Szerokość pierścienia zewnętrznego (C):** 15 mm



Zamienniki łożyska 30207

Łożysko występuje również pod innymi oznaczeniami. Poniżej przedstawiono przykładowe numery porównawcze stosowane przez producentów łożysk:

- **Oznaczenie zestawu:** SET 1016
- 4T-30207 / E30207J NTN-SNR
- 32007 JR KOYO
- 30207 J2/Q SKF

Przed wyborem zamiennika zalecamy sprawdzenie pełnego oznaczenia oraz parametrów technicznych łożyska.

Numery OEM

Łożysko 30207 można identyfikować również na podstawie numerów referencyjnych OEM.

- CLAAS - 235121, 0002351210 ; JOHN DEERE - JD8187, JD8225 ; AL-KO (Osie przyczep): 700640 ; BMW (motocykle – główka ramy): 31422002131 ; MERCEDES-BENZ: 0009815805, A0009815805 ; VW/Audi - 003519185A

Zastosowanie łożysko stożkowe 30207

Łożysko stożkowe TIMKEN 30207. Zastosowanie: piasty kół przód - tył , , dyferencjały ; ; maszyny rolnicze - siewniki ; glebogryzarki , kosiarki Przykładowe pojazdy lub urządzenia:

- samochody dostawcze , przyczepy i lawety AL.-KO , NNOTT
- motocykle - łożysko główki ramy
- (Honda, Yamaha, Suzuki, BMW) , ciagniki (piasty i zwrotnice)

Uwaga: Zastosowanie łożyska zależy od konkretnego modelu pojazdu oraz podzespołu. Przed zakupem należy porównać wymiary łożyska, jego oznaczenie lub numer OEM.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod nr tel: **502-086-340**